

**PERFECT FINISH MUURVERF
3D
CUSTOM MIX**

Muurverven speciaal



Kenmerken van de verf

Specificaties

TYPE BINDMIDDEL	Obv Kunstharzdispersie
OVERSCHILDERBAAR NA	Ca. 24u (Temp. 20°C)
BESTEMMING	Binnen
KLEUR	Kleur
RENDEMENT	Ca. 3 m ² /L



Gebruiksdoel

- Het schilderen van (gladde) steenachtige ondergronden, glad pleisterwerk, gips, gipskarton, boardplaten.
- Voor een speels effect [door 3D muurverf aan te brengen met een lijmkam in een andere kleur dan de ondergrondkleur].

Voornaamste kenmerken

- Uniek 3D-effect
- Eenvoudig aan te brengen

Gereedschap

- Vachtrol en (lijm)kam of gekartelde wisser.

PERFECT FINISH MUURVERF 3D CUSTOM MIX

Muurverven speciaal



Voorbehandeling van de ondergrond

Nieuw werk, kale ondergrond

Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen. Zonodig reinigen met Histor Ontvetter, goed naspoelen en afnemen. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Dekkende voorstrijk (behandel de gehele muur).

Onderhoud verflagen in goede staat

Vuile, maar gave, goed hechtende en intacte verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen.

Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel. Eventuele zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Dekkende Voorstrijk. Waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Histor Vlekdekkende Voorstrijk. Behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken.

Onderhoud verflagen in slechte staat

Slecht hechtende, afbladderende verflagen zo grondig als mogelijk verwijderen. Veegvaste verven en minder goede latexverven kunnen met een stoomapparaat worden weekgemaakt. Direct na het stomen afsteken met een plamuurmes. Weekmaken kan ook met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Opstrijken en 10-20 minuten laten inweken. Vervolgens de weke laag afsteken met een plamuurmes. Dit eventueel herhalen.

Alkydhars-muurverven (synthetisch), en hoogwaardige acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), zijn indien nodig alleen te verwijderen met een verfabijtmiddel. Na het verwijderen van de lagen, zonodig de muur weer schoonmaken met Histor Ontvetter, naspoelen en afnemen. Noodzakelijke reparaties uitvoeren met een geschikt middel.

Poederende lagen verwijderen en de restanten fixeren met Histor Fixerende voorstrijk.

Opmerking

Bij keuze van een groot kleurcontrast met de ondergrondkleur en Histor Perfect Finish muurverf 3D, de muur volledig glad maken en bij voorkeur voor de ondergrondlaag Histor Perfect Finish muurverf glans gebruiken.

Verwerking

Stap 1

Breng indien gewenst eerst een laag Histor Perfect Finish muurverf aan in de gekozen ondergrondkleur. Laat de verflaag minimaal 4 uur drogen bij kamertemperatuur.

Stap 2

Breng vervolgens met een vachtrol een dikke laag Histor Perfect Finish muurverf 3D aan in de gekozen eindkleur. Let er op dat de laag dik genoeg is (0,5 cm).

Stap 3

Breng daarna met een lijkam of gekartelde wisser het gewenste 3D effect aan. Na minimaal 10 minuten begint de verf te drogen. Voor het juiste effect eventueel eerst een proefvlak opzetten op een stuk hout of karton.

Reinigen

Gereedschap

Met water schoonmaken

Houdbaarheid & bewaarcondities

- Vorstvrij bewaren.
- Bus goed afgesloten bewaren.

Veiligheid & afvalbehandeling

- Bevat zeer weinig oplosmiddel.
- Op goed geventileerde plaatsen verwerken.
- Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- Restanten afgeven aan de Inzameldienst Klein Chemisch Afval op het gemeentelijke afvalbrengstation.

Beschikbaar in

Custom Mix

- Perfect Finish Muurverf 3D basis L/Z - 1L

Opmerking

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgave van de overeenkomstige technische fiche, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt, en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.